

附件2

饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表

填报单位（盖章）：龙陵县人民政府

填报时间：2018年6月19日

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
1	保山市龙陵县	熊洞水库-打结河水库水源地	未划定保护区	完成进度45%，已编制完成龙陵县熊洞水库-打结河水库饮用水水源保护区划分技术报告（初稿），准备组织专家对报告进行评审。	未完成	
2	保山市龙陵县	熊洞水库-打结河水库水源地	标识标志牌设置不完善	完成进度100%，参照《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T433-2008），已制作安装5块饮用水水源标识牌，4块警示	已完成	

填报人：廖周兴

联系方式：0875-6125048

- 备注：1. 请使用Excel格式制表，请勿改变表格格式（如加减列、合并单元格、变更填写表格内容顺序等）。
 2. 所在地：按XX州（市）XX县（市、区）样式填报。
 3. 整治进展情况：详细填写整治措施以及取得的成效。
 4. 本表相关信息务必与附件1保持一致。